

Auszug Referenzliste der GKU GmbH

| Jahr | Projektname | Aufgabenstellung | Standort | Auftraggeber |
|------|---|--|---|---|
| 2020 | Parkklinik Weißensee - Neubau Zentrale Notaufnahme | Erstellung Untersuchungskonzept, Begleitung der Untersuchung, Kommunikation mit Abfallbehörde | 13086 Berlin-Pankow | Halter Spreng- und Umwelttechnik GmbH (Erdbauer) |
| 2020 | BSR - RV Defizitanalysen und Stichtagsmessungen II | Defizitanalyse Grundwasser und Stichtagsmessung versch. Standorten, Plausibilitätsprüfung der Grundwasserdaten, Erstellung von Grundwassergleichenkarten, Dokumentation in einem Gutachten | diverse Standorte in Berlin | Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) |
| 2020 | Entsorgung der PCB-Halde | Phase 1: Mengen- und Kostenermittlung Phase 2: Entsorgungsplanung mit abfalltechnischer Deklaration Phase 3: Fachliche Begleitung bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle im eANV | Gewerbepark Motardstraße, 13629 Berlin | BMW Noda |
| 2020 | Berlin Schöneweide VP 03 GE Bf Schöneweide/ EÜ Straßenbahn | Entsorgungskonzept und abfallfachliche Begleitung | Bf Schöneweide, 12439 Berlin | T.B.R. - Teltower Bauschuttrecycling |
| 2020 | Bv Petersburger Straße | Entsorgungskonzept und abfallfachliche Begleitung | Petersburger Straße, Berlin- Friedrichshain | KEMNA BAU OST GmbH & Co. KG, NL Berlin- Brandenburg |
| 2020 | Bv Straßenbahn- Neubauabschnitt Groß-Berliner- Damm von Sterndamm bis K.- Ziegler-Str. | Abfallfachliche Beratung | Berlin-Adlershof | STRABAG AG, Direktion Nord-Ost, Bereich Berlin, Gruppe Straßen- und Gleisbau |
| 2020 | Ortumfahrung Niederlehme Los 3 | Erstellung eines Rasterfeld-Beprobungskonzeptes, abfallfachliche Begleitung der In-situ-Beprobung | Landkreis Dahme-Spreewald | Matthäi Bauunternehmen, Michendorf |
| 2020 | Grundhafte Erneuerung der Kreisstraße K 6990, 14532 Stahnsdorf | Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens | 14532 Stahnsdorf | PST GmbH für Landkreis Potsdam-Mittelmark, FD Kreisstraßenbetrieb |
| 2020 | Sanierung Rathaus Marzahn: Dokumentation von Bauteiluntersuchungen | Dokumentation von Bauteiluntersuchungen (Kernbohrungen, Bauteilöffnungen) | 12681 Berlin | BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin, SE Facility Management |
| 2020 | Oberbauerneuerung S 2 Nord, Buch-Bernau | Berlin Schöneweide VP 03 GE Bf Schöneweide/ EÜ Straßenbahn | Buch/ Berlin und Gemeinde Panketal/ Brandenburg | Eiffage Rail Niederlassung der Eiffage Infra-Bau SE, NL Berlin |
| 2020 | Sanierung Weißes Haus im Neuen Garten Potsdam | Untersuchung eines Gebäudes (Baujahr 18. Jh.) auf Gebäudeschadstoffe und Erstellung eines Schadstoffgutachtens, Bindung Fachgutachter Schimmel, Sanierungsempfehlung | Neuer Garten, 14467 Potsdam | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin – Brandenburg (SPSG) |
| 2020 | BSR - RV Erkundung von Altablagerungen | Historische Recherche mit Luftbildauswertung, Erstellung Erkundungskonzept | diverse Standorte in Berlin | Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) |
| 2020 | Polizeidirektion Friesenstraße: Ausführungsphase | SiGeKo-Leistungen | 10965 Berlin | Berliner Stadwerke GmbH |
| 2020 | Rechenanlage Panke: Neubau 2. Abladefläche | SiGeKo-Leistungen in Planungs- und Ausführungsphase | 13347 Berlin | Berliner Wasserbetriebe (BWB) |
| 2019 | Erzbistum Sanierung St. Hedwig-Kathedrale | Untersuchung auf Gebäudeschadstoffe und Erstellung eines Schadstoffgutachtens, Fachbauleitung Schadstoffsanierung | 10117 Berlin-Mitte | Erzbistum Berlin |
| 2020 | Auerdreieck: Rückbau Fernwärmeleitungen | örtliche Bauüberwachung: Durchführen von Baubesprechungen, Kontrolle Bautagebücher, SiGe- Koordination | Grünfläche Auerdreieck, 10249 Berlin | BA Friedrichshain- Kreuzberg, Grünflächenamt |
| 2020 | Bodenluftuntersuchung Carlo- Schmid-Oberschule | Überprüfung der aktuellen Gefährdungssituation durch Gasmigration aus dem Deponiekörper einer ehemaligen Hausmülldeponie (BBK 37) auf dem Gelände einer Oberschule in Berlin-Spandau | 13581 Berlin-Spandau | HOWOGE / thoma architekten |
| 2020 | Rasterfelduntersuchung Typensporthallen | Konzeptionierung und Begleitung von in-situ- Rasterfelduntersuchungen, Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens für gefährliche Abfälle | (1) Carl-Friedrich-von-Siemens- Gymnasium (2) Grundschule am Stadtpark Steglitz (3) Vineta-Grundschulen (4) Bernd-Ryke-Grundschule (5) Sportforum Hohenschönhausen | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen |
| 2019 | Zum Keiler | Untersuchung eines Gaststättengebäudes (Baujahr 1980er Jahre) auf Gebäudeschadstoffe und Erstellung eines Schadstoffgutachtens | 14478 Potsdam | Goya Concepts GmbH |
| 2019 | Chemische Reinigung Schulzendorf | Fachgutachterliche Begleitung der orientierenden Untersuchung nach einer HR mit LV für Orientierende Untersuchung | | Landkreis Dahme- Spreewald - Umweltamt |

Auszug Referenzliste der GKU GmbH

| Jahr | Projektname | Aufgabenstellung | Standort | Auftraggeber |
|------|--|---|---|--|
| 2019 | ZPw Lindenberg: Neubau Reinwasserbehälter | SiGeKo-Leistungen in Planungs- und Ausführungsphase | 16356 Ahrensfelde, OT Lindenberg | Berliner Wasserbetriebe (BWB) |
| 2019 | Berliner Schulbauoffensive: Gebäudeschadstoffe | Untersuchung von Schulgebäuden (Baujahr zwischen 1910 bis 1980) auf Gebäudeschadstoffe und Erstellung eines Schadstoffgutachtens | (1) Primo-Levi-Gymnasium (2) Carlo-Schmid-Oberschule (3) Martin-Buber-Oberschule (4) Grundschule im Beerwinkel | HOWOGE / thoma architekten |
| 2019 | Klärwerk Ruhleben: Erweiterung | SiGeKo-Leistungen in Planungs- und Ausführungsphase | 13597 Berlin-Spandau | Berliner Wasserbetriebe (BWB) |
| 2019 | Parkfriedhof: Abbruch Sozialgebäude | Schadstoffuntersuchung, Entsorgungskonzept, A+S-Plan, Erstellung Abbruch-LV, Mitwirkung bei der Vergabe, örtliche Bauüberwachung, Entsorgungsmanagement für gefährliche Abfälle, Abschlussdokumentation | 12681 Berlin | BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin, SE Facility Management |
| 2019 | Sanierung Rathaus Marzahn: Schadstoffuntersuchung | Schadstoffuntersuchung, Entsorgungskonzept, A+S-Plan, Zuarbeit LV, Mitwirkung bei der Vergabe, Fachbauleitung Schadstoffsanierung, Entsorgungsmanagement für gefährliche Abfälle | 12681 Berlin | BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin, SE Facility Management |
| 2019 | 1. BA Franckepark Galabau | Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens für das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Franckepark, Berlin-Tempelhof | LaWa - Landschafts- und Wasserbau GmbH |
| 2019 | Rückbau zweier Bungalows | Schadstoffuntersuchung, Entsorgungskonzept, A+S-Plan, Erstellung Abbruch-LV, Mitwirkung bei der Vergabe, örtliche Bauüberwachung, Entsorgungsmanagement für gefährliche Abfälle, Abschlussdokumentation | Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin | BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin, SE Facility Management |
| 2019 | Schulung: Abfallrecht auf Baustellen | Schulung von Mitarbeiter/innen im Einkauf und auf Baustellen mit Erstellung Handout | Berlin - Brandenburg | KEMNA BAU OST GmbH & Co. KG, NL Berlin-Brandenburg |
| 2019 | Deponie an der Wassermühle, Groß Leuthen | Historische Erkundung und Orientierende Erkundung der Altablagerung nach BBodSchG mit Fachgutachterlicher Planung, Ausschreibung und Begleitung der Erkundungsarbeiten in Boden und Grundwasser, Ergebnisauswertung und Gutachtenerstellung mit abschließender Gefährdungsabschätzung | Gemeinde Groß Leuthen | Landkreis Dahme-Spreewald - Umweltamt |
| 2019 | Neubau Rosenthaler Straße | Fachliche Begleitung bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle im elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV) | 10178 Berlin-Mitte | DCV Berlin-Mitte GmbH & Co. KG |
| 2018 | Neubau Rosenthaler Straße | Gutachterliche Bewertung der Rasterfeldbeprobung hinsichtlich Arbeitsschutz- und Sicherheit | 10178 Berlin-Mitte | DCV Berlin-Mitte GmbH & Co. KG |
| 2018 | Brandschutzsanierung Rathaus Weißensee - Schadstoffuntersuchung | Untersuchung auf Gebäudeschadstoffe und Erstellung eines Schadstoffgutachtens | 13088 Berlin-Pankow | BA Pankow von Berlin, Abt. Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit, SE Facility Management, FB Hochbau |
| 2018 | Kompostieranlage Wildau | Dimensionierung einer Kompostieranlage für Grünabfälle, Erstellen eines Betriebskonzepts | Wildau | AHV Agrar-, Handels- und Verwertungsgesellschaft Wildau mbH |
| 2018 | 2 Inhouse-Seminare: Baustellenabfälle im Straßenbau sowie im Hoch- und Tiefbau | Schulung von Mitarbeiter/innen mit Erstellung Handout | Brandenburg | Landkreis Dahme-Spreewald - Umweltamt |
| 2018 | Orientierende Altlastenerkundung an mehreren Standorten in Berlin-Spandau | Erstellung Ausschreibungsunterlagen, Überwachung Orientierende Erkundung, Mitwirkung bei der Vergabe, Erstellung von Berichten | Verschiedene Altstandorte in Berlin-Spandau | BA Spandau von Berlin, Umweltamt |
| 2018 | Schulen in Pankow | Untersuchung verschiedener Grundschulen in Berlin-Pankow auf Gebäudeschadstoffe und Erstellung von Schadstoffgutachten | Bezirk Pankow von Berlin | BA Pankow von Berlin, Abt. Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit, SE Facility Management, FB Hochbau |
| 2018 | Dahmeufer Wildau | Detailuntersuchung, abschließende Gefährdungsbeurteilung, Grundlagenermittlung zur Sanierungsuntersuchung | 15745 Wildau | Bauwert Wildau Dahmeufer GmbH |
| 2018 | Langer Rücken | Fachbauplanung zur Sicherung und Rekultivierung einer Altablagerung, Erstellung Sanierungsplan nach §13 Abs.1 BBodSchG, Genehmigungsplanung, Abstimmung mit Behörden | Lübben, OT Steinkirchen | Entsorgungs-GmbH Luckau |

Auszug Referenzliste der GKU GmbH

| Jahr | Projektname | Aufgabenstellung | Standort | Auftraggeber |
|------|--|---|---|---|
| 2018 | BSR - RV Defizitanalysen und Stichtagsmessungen II | Bewertung von Grundwassermonitorings bezüglich chemisch-stofflicher Parameter und Auswertung von Stichtagsmessungen, Erstellung Isohypsenpläne, Neueinmessung (Höhenlage) von Grundwassermessstellen | diverse Standorte in Berlin | Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) |
| 2018 | Wasserwerk Friedrichshagen, Abbruch Grundwasserwerk II | Rückbauplanung: LPh 1 - 8 HOAI Projektmanagement/Projektsteuerung, Vergabe und Bauüberwachung, SiGeKo-Leistungen, In-Situ-Beprobung (Abbruchmassen, Bodenaushub) | 12587 Berlin | Berliner Wasserbetriebe (BWB) |
| 2018 | Gärtnerei Liebscher | Fachgutachterliche Begleitung der orientierenden Untersuchung nach einer HR mit LV für Orientierende Untersuchung | Lübben, OT Neuendorf | Landkreis Dahme-Spreewald - Umweltamt |
| 2018 | Polizeidirektion Friesenstraße: Aufmaß Rohrleitungen | Aufmaß Rohrleitungen für Ausschreibung, Erstellung A+S-Plan, Erstellung LV-Module zu schadstoffbezogenen Arbeiten | 10965 Berlin | Berliner Stadtwerke GmbH |
| 2018 | Neubau einer Wohnanlage - Forckenbeckstraße | Erstellung des Entsorgungskonzeptes und der In-situ-Beprobungsplanung und sowie fachliche Begleitung der abfallwirtschaftlichen Problemstellungen | 14199 Berlin-Schmargendorf | T.B.R. - Teltower Bauschuttrecycling |
| 2018 | Wasserwerk Friedrichshagen: Abbruch Trafostation I 02 und Messhaus I | Entsorgungskonzept, A+S-Plan, Erstellung Abbruch-LV, örtliche Bauüberwachung, Abschlussdokumentation | I-Galerie, Trafostation I 02 und Messhaus I | Berliner Wasserbetriebe (BWB) |
| 2017 | Sanierung Sporthalle Waldschulallee | Untersuchung eines Sporthallengebäudes auf Gebäudeschadstoffe und Erstellung eines Schadstoffgutachtens | 14055 Berlin | Technische Universität Berlin |
| 2018 | Grundwassermonitoring, Innungsstr. 61/Miraustr. 23 | Projektmanagement Grundwassermonitoring, Auswertung Grundwassermonitoring | 13509 Berlin-Reinickendorf | Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG |
| 2017 | Sportstätte am Weißen See | Fachgutachterliche Beratungsleistungen zum Boden- und Altlastenmanagement, Ermittlung der Mehrkosten für die Bodenentsorgung, Beprobungskonzept | 13088 Berlin-Pankow | Dokan Sportclub |
| 2017 | Flughafen Staaken | Historische Recherche, Defizitanalyse, Erstellung Untersuchungskonzept zur Erfassung altlastenbedingter und infolge Altversiegelung entstehender Mehrkosten für die Baufeldfreimachung im Bereich der N-Zufahrt | Metropolitan Park - Skyport Suites, ehem. Kaserne Staaken, Berlin-Spandau | Prinz-von-Preussen Grundbesitz AG |
| 2016 | Rahmenvertrag Berliner Wasserbetriebe | Rückbau- und Sanierungsplanung: technische Erkundung auf Schadstoffe, Aufstellen von Beprobungskonzepten, Schadstoffgutachten, Abbruch- und Entsorgungskonzepte, A+S-Plan, Erstellen Ausschreibungsunterlagen, sonstige Beratungsleistungen Durchführung von Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen: fachgutachterliche Bauüberwachung, abfallfachliche Begleitung, Übernahme der Funktion des SiGe-Koordinators | diverse Standorte in Berlin und Brandenburg | Berliner Wasserbetriebe (BWB) |
| 2016 | Ehemaliges Betonwerk Zernsdorf | Durchführen von Baubesprechungen, Kontrolle Bautagebücher, SiGe-Koordination, Überwachung von Abfallbeprobungen, Deklaration von Abfällen, Behördenmanagement, Verfahrensbevollmächtigung im eANV und Registerführung | 15712 Königs Wusterhausen, OT Zernsdorf | Wohnen am See Zernsdorf GmbH |
| 2015 | BSR - RV Defizitanalysen und Stichtagsmessungen I+II | Durchführung von drei Stichtagsmessungen an drei Standorten, Fotodokumentation, Erstellen von Isohypsenplänen | diverse Standorte in Brandenburg | Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) |
| 2016 | Ehemaliges Betonwerk Zernsdorf | Sanierungsuntersuchung mit Machbarkeitsstudien von Dekontaminations- und Sicherungsvarianten inkl. Kostenschätzungen, Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept, Abstimmung mit der zuständigen Umweltbehörde, verbindlich erklärter Sanierungsplan am 14.07.2016, Zuarbeit B-Plan, Festsetzung am 18.07.2016 | 15712 Königs Wusterhausen, OT Zernsdorf | Wohnen am See Zernsdorf GmbH |

Auszug Referenzliste der GKU GmbH

| Jahr | Projektname | Aufgabenstellung | Standort | Auftraggeber |
|------|---|---|--|--|
| 2016 | RAW Tempelhof, Ingenieurtechnische Begleitung Grundwassermonitoring zur Sanierungsdurchführung (Stufe III) | Controlling Rückbau/ Ergänzung und Verdichtung Messstellennetz. Koordinierung, Vorbereitung und Durchführung der Feldarbeiten und Analytik. Geologische Bohrbetreuung vor Ort einschl. Qualitätskontrolle der geologischen Aufnahme, Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile. Defizitanalyse, Prüfung und Stellungnahme zu den gewählten Filterstrecken/ Grundwasser- Entnahmebereichen. Erläuterung von Trends und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen. Ingenieurtechnische Begleitung und Dokumentation des Grundwassermonitoring mit jährlichen Beprobungskampagnen und Stichtagsmessungen. | Ehemalige Ölgasanstalt RAW Tempelhof | DB Netz AG Regionalbereich Ost Anlagenrückbau/ Bodensanierung |
| 2016 | Ehemaliges Schwellenwerk Zernsdorf | Umsetzung des nachsorgenden Grundwassermonitoring gemäß Sanierungskonzept. Vorbereitung, Überwachung und ggf. Anpassung der Beprobungszyklen an behördliche Vorgaben, Erstellung Ergebnisberichte mit Schwerpunkt auf Erfassung der NA-Potentiale (natürliche Selbstreinigung) im Grundwasser | 15712 Königs Wusterhausen, OT Zernsdorf | Wohnen am See Zernsdorf GmbH |
| 2016 | Neubau des Hauptpumpwerks Charlottenburg I – Schadstoffuntersuchung, Ausschreibung und Bauüberwachung der Baufeldfreimachung | Schadstoffuntersuchung, Entsorgungskonzept, A+S- Plan, Erstellung Abbruch-LV, örtliche Bauüberwachung, Abschlussdokumentation | 14059 Berlin | Berliner Wasserbetriebe (BWB) |
| 2015 | Ehemaliges HIAG-Gelände in Wildau | Detail- und Sanierungsuntersuchung, ergänzendes Untersuchungsprogramms in Abstimmung mit Umweltbehörde (UAWB/UB LDS), Fachgutachterliche Planung und Begleitung der Erkundungsarbeiten in Boden (Baggerschürfe) und Grundwasser, Säulenversuche, Ergebnisauswertung inkl. Frachtbetrachtung und Ergebnisdokumentation mit abschließender Gefährdungsabschätzung, Kostenschätzung, Vorschläge zu Dekontaminations- und Sicherungsmaßnahmen, Abstimmung der Masterplanung an die Altlastensituation, Moderation zwischen Grundstückseigentümer und Umweltbehörde in allen Planungsphasen | 15745 Wildau | Bauwert AG |